

Umbauanleitung BB 516

Motorrad-Sprechanlage

Folgender Fehler ist vermehrt aufgetreten:

Ein Elko wird aus der Platine gedrückt und bricht aus der Lötverbindung, weil im Gehäusedeckel ein Plastikteil zu weit vorsteht. Dieses Plastikteil war ursprünglich nicht vorhanden, wurde offenbar von Densei zu einem anderen Zweck eingefügt, ohne daß man den Einfluß auf den Kondensator im BB 516 berücksichtigt hätte.

Bei der Reparatur muß das Plastikteil abgeschnitten und der Elko wieder eingelötet werden. Zeitaufwand gering, ca. 5 min max incl. Test.

Juli 1996